


Blatt 3

Bauwerks- dokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Mühlenfließ 5386426	Station von 2100 m bis 2200 m		Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1			
Lfd. BW-Nummer 5	HW 5725460,77 RW 3398101,76			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	1			
Länge [m]	10			
Durchmesser [mm]	1000			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasser- wirbellose gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Durchlass, Betonrohr, Auslaufseite zu BW-Nr. 6, bewachsene Überschüttung als Feldüberweg, Otterpassage gegeben			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig			
Maßnahmen-vorschlag	Genehmigungs- und Eigentumsverhältnisse prüfen, ggf. Sediment beräumen und Rückschnitt Bewuchs			