


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Breiter Graben 538642	Station		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 1	von 900 m	bis 1000 m	
Lfd. BW-Nummer 2	HW 5723436,73 RW 3399717,14			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton, Stahl			
Breite [m]	8			
Länge [m]	5			
Durchmesser [mm]	1000			
Überdeckung [cm]	100			
Stauhöhe [cm]	200			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Rechteckdurchlass, Beton, Absturzsicherung Stahlgeländer, Abschlagbauwerk aus Breitem Graben in Kleine Elster			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig			
Maßnahmenvorschlag	Abbruch / Rückbau ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen.			