


Blatt 3

| | | | | |
|--|--|--|---------------------------|----------------------------------|
| Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung | Gewässer : Breiter Graben 538642 | Station von 1700 m bis 1800 m | | Kartierer D.Moeser |
| | Abschnittsnr.: 1 | | | |
| Lfd. BW-Nummer 3 | HW 5724135,15 RW 3399329,28 |  | | |
| Bauwerksart | Überfahrt | | | |
| Material | Beton, Stahl | | | |
| Breite [m] | 7 | | | |
| Länge [m] | 5 | | | |
| Durchmesser [mm] | 0 | | | |
| Überdeckung [cm] | 0 | | | |
| Stauhöhe [cm] | 90 | | | |
| Rückstau [ca. m] | 0 | | | |
| Ökologische Durchgängigkeit | Fische gegeben | Wasserwirbellose gegeben | Fischotter gegeben | |
| Beschreibung | Überfahrt, Betonwiderlager, Betonplatte, Straßendecke, Stahlgeländer, Otterpassage gegeben, Aue-ökologisch vetretbar | | | |
| Mangel / Baulicher Zustand | funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel | | | |
| Maßnahmenvorschlag | entfällt | | | |