


Blatt 3

| | | | | |
|--|--|----------------------------------|---------------------------|--|
| Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung | Gewässer : Breiter Graben 538642 | Station | | Kartierer D.Moeser |
| | Abschnittsnr.: 2 | von | 5100 m | |
| Lfd. BW-Nummer 3 | HW 5727381,35 RW 3398457,3 | bis | 5200 m |  |
| Bauwerksart | Straßenbrücke | | | |
| Material | Beton, Stahl | | | |
| Breite [m] | 8 | | | |
| Länge [m] | 5 | | | |
| Durchmesser [mm] | 0 | | | |
| Überdeckung [cm] | 0 | | | |
| Stauhöhe [cm] | 140 | | | |
| Rückstau [ca. m] | 0 | | | |
| Ökologische Durchgängigkeit | Fische gegeben | Wasser-wirbellose gegeben | Fischotter gegeben | |
| Beschreibung | Straßenbrücke (Anbau eingebautes Schützenwehr nordseitig, BW-Nr. 4), Betonwiderlager, Betonplatte, Stahlgeländer, Otterpassage gegeben, Aue-ökologisch vetretbar | | | |
| Mangel / Baulicher Zustand | funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel | | | |
| Maßnahmen-vorschlag | Bauwerk wird im Rahmen des BOV Breiter Graben geprüft | | | |