


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Breiter Graben 538642	Station von 5100 m bis 5200 m		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 2			
Lfd. BW-Nummer 4	HW 5727386,18 RW 3398465,98			
Bauwerksart	Wehr, beweglich			
Material	Beton, Stahl			
Breite [m]	4			
Länge [m]	1			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	150			
Rückstau [ca. m]	400			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben	
	Beschreibung Schützenwehr, Stahl, integriert in Straßenbrücke BW-Nummer 3, Otterpassage gegeben			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig			
Maßnahmenvorschlag	Rückbau bzw. Herstellung ökologische Durchgängigkeit für Fische und Wasserwirbellose im Rahmen des BOV Breiter Graben zu prüfen, ggf. Korrosionsschutz Stahl erneuern			