


Blatt 3

Bauwerks- dokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Breiter Graben 538642	Station von 7400 m bis 7500 m		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 4			
Lfd. BW-Nummer 1	HW 5728872,25 RW 3398965,16			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	6			
Länge [m]	5			
Durchmesser [mm]	500			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	150			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasser- wirbellose gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Durchlass, Betonrohr eingebaut in Betonbalken, Oberfläche bewachsen, Otterpassage gegeben, Quellbereich Breiter Graben			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig			
Maßnahmen-vorschlag	entfällt			