

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Breiter Graben 538642	Station von 7400 m bis 7500 m		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 4			
Lfd. BW-Nummer 2	HW 5728884,79 RW 3398963,23			
Bauwerksart	Jalousienwehr			
Material	Beton, Holz, Stahl			
Breite [m]	4			
Länge [m]	1			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	150			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben	
	Beschreibung Jalousienwehr, Stahlrahmen, Hubeinrichtung Stahl, Verschlüsse Holz, Einfassung Beton, Oberfläche bewachsen, Otterpassage gegeben, Quellbereich Breiter Graben			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
Maßnahmenvorschlag	Rückbau bzw. Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Fische und Wasserwirbellose ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen.			