

Blatt 3

| | | | |
|--|--|--|----------------------------------|
| Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung | Gewässer : Breiter Graben 538642 | Station von 7800 m bis 7900 m | Kartierer D.Moeser |
| | Abschnittsnr.: 4 | | |
| Lfd. BW-Nummer 3 | HW 5729225,26 RW 3398854,08 |  | |
| Bauwerksart | Durchlass | | |
| Material | Beton | | |
| Breite [m] | 4 | | |
| Länge [m] | 6 | | |
| Durchmesser [mm] | 600 | | |
| Überdeckung [cm] | 80 | | |
| Stauhöhe [cm] | 150 | | |
| Rückstau [ca. m] | 0 | | |
| Ökologische Durchgängigkeit | Fische gegeben | Wasserwirbellose gegeben | Fischotter gegeben |
| Beschreibung | Durchlass, als Bestandteil einer Überfahrt, in Betonelement eingebaut, Otterpassage gegeben, Quellbereich Breiter Graben | | |
| Mangel / Baulicher Zustand | funktionstüchtig, sanierungsbedürftig | | |
| Maßnahmenvorschlag | entfällt | | |