


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Breiter Graben 538642	Station von 8600 m bis 8700 m		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 4			
Lfd. BW-Nummer 4	HW 5730031,5 RW 3398641,34			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	6			
Länge [m]	6			
Durchmesser [mm]	500			
Überdeckung [cm]	80			
Stauhöhe [cm]	120			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben	
	Beschreibung Betondurchlass, eingefaßt in Betonelement, Oberfläche als begrünte Überfahrt, nördlich Durchlasssteuerung per Schütz (BW-Nummer 5), Otterpassage gegeben, Quellbereich Breiter Graben			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
Maßnahmenvorschlag	Rückbau bzw. Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Fische und Wasserwirbellose ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen.			