

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Breiter Graben 538642	Station von 9800 m bis 9900 m		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 4			
Lfd. BW-Nummer 7	HW 5730430,76 RW 3399470,56			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	5			
Länge [m]	7			
Durchmesser [mm]	1000			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Betondurchlass, eingefaßt in Betonelement, Oberfläche als begrünte Überfahrt, Otterpassage gegeben, Quellbereich Breiter Graben			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
Maßnahmenvorschlag	entfällt			