

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Umfluter Kleine Elster 53864	Station		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 1	von 400 m	bis 500 m	
Lfd. BW-Nummer 3	HW 5720988,16 RW 3400014,57			
Bauwerksart	Überfahrt			
Material	Beton			
Breite [m]	10			
Länge [m]	4			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	240			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Stabiles Brückenbauwerk, Brückenplatte und Widerlager aus Beton, Stahlgeländer, untere Otterpassage / Uferberme beidseitig gegeben, Aue ökologisch nicht vertretbar - Umflutkanal, selten befahren			
Mangel / Baulicher Zustand	Funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, geringe Betonrissbildung			
Maßnahmenvorschlag	entfällt			