


### Blatt 3

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b> Umfluter Kleine Elster 53864	<b>Station</b> von 800 m bis 900 m		<b>Kartierer</b>  D.Moeser
	<b>Abschnittsnr.:</b> 1			
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 5	<b>HW</b> 5721376,47 <b>RW</b> 3400101,94			
<b>Bauwerksart</b>	Straßenbrücke			
<b>Material</b>	Beton			
<b>Breite [m]</b>	9			
<b>Länge [m]</b>	5			
<b>Durchmesser [mm]</b>	0			
<b>Überdeckung [cm]</b>	0			
<b>Stauhöhe [cm]</b>	180			
<b>Rückstau [ca. m]</b>	0			
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische  gegeben	Wasser-wirbellose  gegeben	Fischotter  nicht gegeben	
<b>Beschreibung</b>	Brückenbauwerk, Brückenplatte und Widerlager aus Beton, Stahlstrebländer, keine untere Otterpassage, Gewässer kanalisiert - für Funktion Umflutkanal vertretbar			
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, geringe Rissbildung			
<b>Maßnahmen-vorschlag</b>	ggw. keine erforderlich			