

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Umfluter Kleine Elster 53864	Station von 1200 m bis 1300 m		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 1			
Lfd. BW-Nummer 8	HW 5721897,16 RW 3400067,55			
Bauwerksart	Überfahrt			
Material	Beton			
Breite [m]	6			
Länge [m]	3			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	200			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasser-wirbellose gegeben	Fischotter nicht gegeben	
Beschreibung	Brückenbauwerk, Brückeplatte und Widerlager aus beton, Stahlstrebelgeländer, Gewässer kanalisiert, für Funktion als Umflutkanal vertretbar			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Betonrissbildung			
Maßnahmen-vorschlag	Prüfung Eigentumsverhältnisse. Sanierung Betonoberfläche			