


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Umfluter Kleine Elster 53864	Station von 1400 m bis 1500 m		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 1			
Lfd. BW-Nummer 9	HW 5721944,83 RW 3400062,12			
Bauwerksart	Überfahrt			
Material	Beton			
Breite [m]	6			
Länge [m]	3			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	200			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasser-wirbellose gegeben	Fischotter nicht gegeben	
Beschreibung	Brückenbauwerk, Brückenplatte und Widerlager Beton, Stahlstrebelgeländer, Gewässer kanalisiert, für Funktion als Umflutkanal vertretbar			
Mangel / Baulicher Zustand	Funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Betonrissbildung			
Maßnahmen-vorschlag	Prüfung Eigentumsverhältnisse. Betonoberflächensanierung.			