

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Schiemenz-Muehlgraben 538664	Station von 100 m bis 200 m		Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1			
Lfd. BW-Nummer 1	HW 5717201,37 RW 3406053,92			
Bauwerksart	Durchlass - Lauf verengt, Ufer			
Material	Beton			
Breite [m]	0,3			
Länge [m]	4			
Durchmesser [mm]	300			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasser- wirbellose gegeben	Fischotter gegeben	
	Beschreibung	Rohrdurchlass, geböschte Überdeckung, querender kleiner Weg		
	Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig		
Maßnahmen-vorschlag	Beräumung Durchlassöffnungen von Sediment und Bewuchs			