

Blatt 3

Bauwerks- dokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Schiemenz-Muehlgraben 538664	Station von 100 m bis 200 m	Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1		
Lfd. BW-Nummer 2	HW 5717191,57 RW 3406055,88		
Bauwerksart	Wehr, beweglich		
Material	Eisen + Holz		
Breite [m]	1		
Länge [m]	1		
Durchmesser [mm]	0		
Überdeckung [cm]	0		
Stauhöhe [cm]	0		
Rückstau [ca. m]	0		
Ökologische Durchgängigkeit	Fische ggw. gegeben	Wasser- wirbellose ggw. gegeben	Fischotter gegeben
Beschreibung	Jalousienwehr, geöffnet, Einfassung / Hubgerüst - Stahl, Dammbalken - Holz, Einfassung mit Anbindung an nachfolgende Durchlassverrohrung		
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel		
Maßnahmen- vorschlag	Prüfung auf Nutzungsnotwendigkeit, Ggf. Rückbau		