


### Blatt 3

<b>Bauwerks- dokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b> Schiemenz-Muehlgraben 538664	<b>Station</b> von 200 m bis 300 m		<b>Kartierer</b> A.Kaeser
	<b>Abschnittsnr.:</b> 1			
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 3	<b>HW</b> 5717168,06 <b>RW</b> 3406065,67			
<b>Bauwerksart</b>	Durchlass			
Material	-			
Breite [m]	4			
Länge [m]	6			
Durchmesser [mm]	-			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	500			
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische nicht gegeben	Wasser- wirbellose nicht gegeben	Fischotter nicht gegeben	
<b>Beschreibung</b>	Durchlass verschüttet, Straßenabgrenzung durch Stahlgeländer, querende Ortsstraße			
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	Funktion beeinträchtigt, sanierungsbedürftig			
<b>Maßnahmen-vorschlag</b>	Bereinigung Durchlassöffnungen, Befestigung Böschung um Durchlassöffnungen. Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen.			