


### Blatt 3

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b> Schiemenz-Muehlgraben 538664	<b>Station</b> von 200 m bis 300 m		<b>Kartierer</b> A.Kaeser
	<b>Abschnittsnr.:</b> 1			
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 4	<b>HW</b> 5717163,16 <b>RW</b> 3406083,31			
<b>Bauwerksart</b>	Durchlass			
<b>Material</b>	Beton			
<b>Breite [m]</b>	0,3			
<b>Länge [m]</b>	15			
<b>Durchmesser [mm]</b>	300			
<b>Überdeckung [cm]</b>	0			
<b>Stauhöhe [cm]</b>	0			
<b>Rückstau [ca. m]</b>	500			
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben	
<b>Beschreibung</b>	Rohrdurchlass, geböschte Überschüttung, querende breite Zufahrt - selten befahren			
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig			
<b>Maßnahmenvorschlag</b>	Beräumung Abschlussöffnungen von Bewuchs und Sediment. Prüfung erforderliche Breite bzw. Eigentumsverhältnisse und Nutzungsbedarf. Ggf. Möglichkeit zum Teilrückbau prüfen.			