


**Blatt 3**

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b> Schiemenz-Muehlgraben 538664	<b>Station</b> von 400 m bis 500 m		<b>Kartierer</b> A.Kaeser
	<b>Abschnittsnr.:</b> 1			
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 5	<b>HW</b> 5717227,76 <b>RW</b> 3406244,17			
<b>Bauwerksart</b>	Durchlass			
<b>Material</b>	Beton			
<b>Breite [m]</b>	0,3			
<b>Länge [m]</b>	4			
<b>Durchmesser [mm]</b>	300			
<b>Überdeckung [cm]</b>	0			
<b>Stauhöhe [cm]</b>	0			
<b>Rückstau [ca. m]</b>	500			
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben	
<b>Beschreibung</b>	Rohrdurchlass, geböschte Überschüttung, Querende Wiesenzufahrt			
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
<b>Maßnahmenvorschlag</b>	entfällt			