


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Schiemenz-Muehlgraben 538664	Station von 1800 m bis 1900 m	Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1		
Lfd. BW-Nummer 9	HW 5716783,57 RW 3407425,46		
Bauwerksart	Durchlass		
Material	Beton		
Breite [m]	1		
Länge [m]	4		
Durchmesser [mm]	1000		
Überdeckung [cm]	0		
Stauhöhe [cm]	0		
Rückstau [ca. m]	0		
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben
Beschreibung	Rohrdurchlass, querender Wiesenüberweg, geböschte Überschüttung, mit Sohlsediment		
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel		
Maßnahmenvorschlag	entfällt		