

Blatt 3

Bauwerks- dokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Schiemenz-Muehlgraben 538664	Station von 5500 m bis 5600 m		Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 2			
Lfd. BW-Nummer 12	HW 5716825,66 RW 3410806,04			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	0,5			
Länge [m]	80			
Durchmesser [mm]	500			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasser- wirbellose nicht gegeben	Fischotter nicht gegeben	
Beschreibung	Mauerwerks-/Rohrdurchlass, Abschlussbauwerk gewässerabwärts, über Länge von 80 m querende Grundstücke und querende Ortsstraße, Abschlussbauwerk gemauert und verputzt.			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel, nur Abschlüss erkennbar, Zustand im Verlauf nur durch Kamerabefahrung prüfbar			
Maßnahmen-vorschlag	Prüfung Eigentumsverhältnisse und Nutzungsbedarf. Ggf. Teilrückbau bzw. Längenreduzierung auf Straßendurchlass. Grabenneuprofilierung.			