


### Blatt 3

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b> Schiemenz-Muehlgraben 538664	<b>Station</b> von 5600 m bis 5700 m	<b>Kartierer</b> A.Kaeser
	<b>Abschnittsnr.:</b> 2		
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 13	<b>HW</b> 5716823,89 <b>RW</b> 3410962,55		
<b>Bauwerksart</b>	Durchlass		
<b>Material</b>	Beton		
<b>Breite [m]</b>	0,3		
<b>Länge [m]</b>	5		
<b>Durchmesser [mm]</b>	300		
<b>Überdeckung [cm]</b>	0		
<b>Stauhöhe [cm]</b>	0		
<b>Rückstau [ca. m]</b>	0		
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter nicht gegeben
<b>Beschreibung</b>	Rohrdurchlass, Überdeckung mit Betonplatte, querender Privatweg, Abschlussbauwerke gemauert		
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	Funktion beeinträchtigt, sanierungsbedürftig, Abschlussbauwerke zerstört		
<b>Maßnahmenvorschlag</b>	Prüfung Eigentumsverhältnisse. Neubefestigung Rohrabschlüsse. Grabenprofilierung bei Nutzungsbedarf.		