


Blatt 3

Bauwerks- dokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Schiemenz-Muehlgraben 538664	Station von 5700 m bis 5800 m	Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 2		
Lfd. BW-Nummer 14	HW 5716826,1 RW 3410977,99		
Bauwerksart	Durchlass		
Material	Beton		
Breite [m]	0,3		
Länge [m]	5		
Durchmesser [mm]	300		
Überdeckung [cm]	0		
Stauhöhe [cm]	0		
Rückstau [ca. m]	0		
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasser- wirbellose gegeben	Fischotter gegeben
Beschreibung	Rohrdurchlass, querender Wiesenweg		
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Abbrüche im Bereich der Rohrabschlüsse		
Maßnahmen-vorschlag	Prüfung Eigentumsverhältnisse. Befestigung Rohrabschlüsse. Grabenprofilierung bei Nutzungsbedarf.		