

Blatt 3

Bauwerks- dokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Schiemenz-Muehlgraben 538664	Station		Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 2	von	6100 m	
Lfd. BW-Nummer 17	HW 5716739,61 RW 3411361,7			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	0,5			
Länge [m]	7			
Durchmesser [mm]	500			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasser- wirbellose gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Rohrdurchlass, geböschte Überschüttung, querender Feldweg			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Ablagerungen			
Maßnahmen-vorschlag	Teilsedimentberäumung. Sicherung Rohrabschlüsse. Grabenprofilierung bei Nutzungsbedarf.			