

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Schiemenz-Muehlgraben 538664	Station von 6600 m bis 6700 m		Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 2			
Lfd. BW-Nummer 18	HW 5716912,52 RW 3411752,61			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	0,5			
Länge [m]	4			
Durchmesser [mm]	500			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasser-wirbellose gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Rohrdurchlass, geböschte Überschüttung, querender Feldweg			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Ablagerungen			
Maßnahmen-vorschlag	Freilegung Rohrabschlüsse von Sediment und Bewuchs. Grabenprofilierung bei Nutzungsbedarf.			