

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Schiemenz-Muehlgraben 538664	Station von 2400 m bis 2500 m		Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 2			
Lfd. BW-Nummer 1	HW 5716676,4 RW 3408000,25			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	1			
Länge [m]	7			
Durchmesser [mm]	1000			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasser-wirbellose gegeben	Fischotter nicht gegeben	
	Beschreibung Rohrdurchlass, eingezogenes Betonrohr, statisch saniert, Abschlussbauwerke Ziegelmauerwerk, querender Feldweg geschottert			
	Mangel / Baulicher Zustand funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
Maßnahmen-vorschlag Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Fischotter ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen.				