

Blatt 3

Bauwerks- dokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Schiemenz-Muehlgraben 538664	Station von 3100 m bis 3200 m		Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 2			
Lfd. BW-Nummer 2	HW 5716435,99 RW 3408577,63			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	1			
Länge [m]	4			
Durchmesser [mm]	1000			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasser- wirbellose gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Rohrdurchlass, geböscht überschüttet, querender Überweg begrünt			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
Maßnahmen- vorschlag	Freilegung Rohrabschlüsse			