

### Blatt 3

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b> Schiemenz-Muehlgraben 538664	<b>Station</b> von 3400 m bis 3500 m	<b>Kartierer</b> A.Kaeser
	<b>Abschnittsnr.:</b> 2		
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 3	<b>HW</b> 5716512,25 <b>RW</b> 3408853,63		
<b>Bauwerksart</b>	Durchlass		
<b>Material</b>	Beton		
<b>Breite [m]</b>	1		
<b>Länge [m]</b>	45		
<b>Durchmesser [mm]</b>	100		
<b>Überdeckung [cm]</b>	0		
<b>Stauhöhe [cm]</b>	0		
<b>Rückstau [ca. m]</b>	0		
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische nicht gegeben	Wasser-wirbellose gegeben	Fischotter gegeben
<b>Beschreibung</b>	Rohrdurchlass, querende Wiesenfläche		
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel		
<b>Maßnahmen-vorschlag</b>	Eigentumsverhältnisse und Nutzungsbedarf prüfen. Ggf. Teil- oder Gesamttrückbau oder Freilegung Rohrabschlüsse.		