

Blatt 3

Bauwerks- dokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Schiemenz-Muehlgraben 538664	Station von 3900 m bis 4000 m	Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 2		
Lfd. BW-Nummer 5	HW 5716657,76 RW 3409352,31		
Bauwerksart	Durchlass		
Material	Stahl		
Breite [m]	1		
Länge [m]	4		
Durchmesser [mm]	1000		
Überdeckung [cm]	0		
Stauhöhe [cm]	0		
Rückstau [ca. m]	0		
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasser- wirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben
Beschreibung	Rohrdurchlass, Stahlrohr, querender Überweg begrünt, kein Sohlsediment		
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel		
Maßnahmen- vorschlag	Prüfung Eigentumsverhältnisse und Nutzungsbedarf. Ggf. Rückbau oder Freilegung Rohrabschlüsse. Grabenprofilierung bei Nutzungsbedarf.		