


Blatt 3

Bauwerks- dokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Schiemenz-Muehlgraben 538664	Station von 4100 m bis 4200 m		Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 2			
Lfd. BW-Nummer 6	HW 5716713,88 RW 3409525,43			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	0,5			
Länge [m]	2			
Durchmesser [mm]	500			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasser- wirbellose gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Rohrdurchlass, geböschte Überschüttung, querender Überweg begrünt			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, vermehrte Ablagerungen			
Maßnahmen-vorschlag	Prüfung Eigentumsverhältnisse und Nutzungsbedarf. Ggf. Rückbau oder Freilegung Rohrabschlüsse. Grabenprofilierung bei Nutzungsbedarf.			