


### Blatt 3

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b> Schiemenz-Muehlgraben 538664	<b>Station</b> von 5000 m bis 5100 m	<b>Kartierer</b> A.Kaeser
	<b>Abschnittsnr.:</b> 2		
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 9	<b>HW</b> 5716806,92 <b>RW</b> 3410351,96		
<b>Bauwerksart</b>	Durchlass		
<b>Material</b>	Stahl		
<b>Breite [m]</b>	0,5		
<b>Länge [m]</b>	4		
<b>Durchmesser [mm]</b>	500		
<b>Überdeckung [cm]</b>	0		
<b>Stauhöhe [cm]</b>	0		
<b>Rückstau [ca. m]</b>	0		
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben
<b>Beschreibung</b>	Rohrdurchlass, querender Waldweg		
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Ablagerungen		
<b>Maßnahmenvorschlag</b>	Freilegung Rohröffnungen, Grabenprofilierung bei Nutzungsbedarf.		