

Blatt 3

Bauwerks- dokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Schacke 53866	Station von 200 m bis 300 m	Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 1		
Lfd. BW-Nummer 3	HW 5716805,03 RW 3398726,76		
Bauwerksart	Renaturierung punkthaft		
Material	Hohlblocksteine		
Breite [m]	5		
Länge [m]	1		
Durchmesser [mm]	0		
Überdeckung [cm]	0		
Stauhöhe [cm]	10		
Rückstau [ca. m]	0		
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasser-wirbellose gegeben	Fischotter gegeben
Beschreibung	Sohlschwelle aus loser Blocksteinschüttung		
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Steinschüttung unbefestigt		
Maßnahmen-vorschlag	Befestigung Steinschüttung		