

### Blatt 3

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b>  Schacke 53866	<b>Station</b>  von 600 m bis 700 m		<b>Kartierer</b>  D.Moeser
	<b>Abschnittsnr.:</b> 1			
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 5	<b>HW</b> 5716996,64 <b>RW</b> 3399048,11			
<b>Bauwerksart</b>	Überfahrt			
<b>Material</b>	Stahl			
<b>Breite [m]</b>	3			
<b>Länge [m]</b>	4			
<b>Durchmesser [mm]</b>	0			
<b>Überdeckung [cm]</b>	0			
<b>Stauhöhe [cm]</b>	0			
<b>Rückstau [ca. m]</b>	0			
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische  gegeben	Wasser-wirbellose  gegeben	Fischotter  gegeben	
	<b>Beschreibung</b>	nicht zugänglich, abgezäunte Ziegenweide, Stahlbrückenbauwerk, Aue ökologisch vertretbar		
	<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel		
<b>Maßnahmen-vorschlag</b>	Prüfung Eigentums- und Gehehmigungsverhältnisse			