

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Schacke 53866	Station von 6400 m bis 6500 m		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 2			
Lfd. BW-Nummer 11	HW 5717267,72 RW 3404053,58			
Bauwerksart	Renaturierung linienhaft			
Material	Naturstein			
Breite [m]	3			
Länge [m]	5			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasser- wirbellose gegeben	Fischotter gegeben	
	Beschreibung Wasserbausteinschüttung in Sohlgleitenausbildung			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
Maßnahmenvorschlag	entfällt			