


Blatt 3

Bauwerks- dokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Schacke 53866	Station von 8500 m bis 8600 m	Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 2		
Lfd. BW-Nummer 15	HW 5717318,97 RW 3406057,62		
Bauwerksart	Überfahrt		
Material	Beton		
Breite [m]	8		
Länge [m]	3		
Durchmesser [mm]	0		
Überdeckung [cm]	0		
Stauhöhe [cm]	200		
Rückstau [ca. m]	0		
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasser-wirbellose gegeben	Fischotter gegeben
Beschreibung	Brückenbauwerk - Brückplatte aus Beton, kein Geländer, querender Feldweg für Grünlandbewirtschaftung, Uferberme / Otterpassage beiseitig vorhanden, Aue-ökologisch vertretbar		
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, beginnende Betonabbplatzungen, freiliegende Bewehrung		
Maßnahmen-vorschlag	Ggf. Betonoberflächensanierung		