


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Schacke 53866	Station von 14000 m bis 14100 m		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 2			
Lfd. BW-Nummer 30	HW 5719992 RW 3410534			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	2			
Länge [m]	800-900			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	200			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose nicht gegeben	Fischotter nicht gegeben	
	Beschreibung			
	Auslauf Verrohrung von ca. 800-900 m Länge, Rechteckauslauf 2x2 m, Betonwandung, Stahlgeländer, Trassenführung in Ortschaft unter öffentlichen Straßen / Wegen unterbrochen durch 3 mit Stahlgitter abgedeckte Licht und Einstiegsöffnungen von ca. 2x2 m			
Mangel / Baulicher Zustand		funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel, verunreinigt, Prüfung Zustand nur durch Kamerabefahrung möglich		
Maßnahmenvorschlag		Reinigung, Zustandserfassung / Befahrung, Erneuerung Stahlgitterabdeckungen		