

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Schacke 53866	Station von 2800 m bis 2900 m		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 2			
Lfd. BW-Nummer 4	HW 5717579,71 RW 3400709,43			
Bauwerksart	Eisenbahnbrücke			
Material	Beton			
Breite [m]	10			
Länge [m]	10			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	200			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben	
Beschreibung	Brückenbauwerk Platte und Widerlager aus Beton, Stahlgeländer, keine Uferberme, beidseitige schmale Otterpassage aus Beton, Aue-ökologisch nicht vertretbar			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
Maßnahmenvorschlag	entfällt			