

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Schacke 53866	Station von 3000 m bis 3100 m		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 2			
Lfd. BW-Nummer 5	HW 5717615,56 RW 3400916,34			
Bauwerksart	Straßenbrücke			
Material	Ziegel, Beton			
Breite [m]	5			
Länge [m]	3			
Durchmesser [mm]	0			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	150			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasser-wirbellose gegeben	Fischotter nicht gegeben	
Beschreibung	Brückenplatte Beton, Widerlager Ziegelmauerwerk, Stahlgeländer, keine untere Otterpassage / Uferberme, Aue-ökologisch vertretbar			
Mangel / Baulicher Zustand	Funktion beeinträchtigt, sanierungsbedürftig, unsichere statische Sicherheit, Brückenplatte angegriffen, Geländer defekt			
Maßnahmen-vorschlag	Vollsanierung oder Neubau erforderlich			