

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Schacke 53866	Station von 18400 m bis 18500 m		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 3			
Lfd. BW-Nummer 11	HW 5719315,57 RW 3414149,81			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	0			
Länge [m]	10			
Durchmesser [mm]	600			
Überdeckung [cm]	200			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose nicht gegeben	Fischotter nicht gegeben	
Beschreibung	Rohrdurchlass, Abschlussbauwerke Betonsteine, Stahlgeländer, querende Straße, kein Sohlsediment			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Fugenausbrüche, Korrosionsschäden Geländer			
Maßnahmenvorschlag	Fugensanierung Abschlussbauwerke, Erneuerung Geländer			