


### Blatt 3

<b>Bauwerks- dokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b>  Schacke 53866	<b>Station</b>  von 19400 m bis 19500 m	<b>Kartierer</b>  D.Moeser
	<b>Abschnittsnr.:</b>  3		
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 19	<b>HW</b> 5719678,89 <b>RW</b> 3414983,32		
<b>Bauwerksart</b>	Fußgängerbrücke		
<b>Material</b>	Holz		
<b>Breite [m]</b>	6		
<b>Länge [m]</b>	1		
<b>Durchmesser [mm]</b>	0		
<b>Überdeckung [cm]</b>	0		
<b>Stauhöhe [cm]</b>	100		
<b>Rückstau [ca. m]</b>	0		
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische  gegeben	Wasser- wirbellose  gegeben	Fischotter  gegeben
<b>Beschreibung</b>	Fußgängerbrücke mit Holzbrettersteg und Holzgeländer, kleine Betonaufleger, Übergang zur Weide		
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel		
<b>Maßnahmen- vorschlag</b>	entfällt		