

**Blatt 3**

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b>  Schacke 53866	<b>Station</b>  von 15200 m bis 15300 m		<b>Kartierer</b>  D.Moeser
	<b>Abschnittsnr.:</b>  3			
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 1	<b>HW</b> 5720537,15 <b>RW</b> 3411424,24			
<b>Bauwerksart</b>	Überfahrt			
<b>Material</b>	Beton			
<b>Breite [m]</b>	3			
<b>Länge [m]</b>	5			
<b>Durchmesser [mm]</b>	0			
<b>Überdeckung [cm]</b>	0			
<b>Stauhöhe [cm]</b>	150			
<b>Rückstau [ca. m]</b>	0			
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische  gegeben	Wasserwirbellose  gegeben	Fischotter  nicht gegeben	
	<b>Beschreibung</b> Brückenbauwerk, Rechtecköffnung aus Beton, Betoneinfassung, Stahlgeländer			
	<b>Mangel / Baulicher Zustand</b> funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
<b>Maßnahmenvorschlag</b> entfällt				