


Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Schacke 53866	Station von 15900 m bis 16000 m		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 3			
Lfd. BW-Nummer 3	HW 5720425,05 RW 3412065,75			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	0			
Länge [m]	15			
Durchmesser [mm]	1000			
Überdeckung [cm]	100			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter nicht gegeben	
Beschreibung	Rohrdurchlass, Abschlussbauwerke Mauerwerk aus Bruchsteinpflastersteinen, kein Sohlsediment			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
Maßnahmenvorschlag	entfällt			