

Blatt 3

Bauwerks- dokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Schacke 53866	Station von 16100 m bis 16200 m		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 3			
Lfd. BW-Nummer 4	HW 5720282,76 RW 3412205,12			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	0			
Länge [m]	7			
Durchmesser [mm]	500			
Überdeckung [cm]	150			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgän- gigkeit	Fische nicht gegeben	Wasser- wirbellose nicht gegeben	Fischotter nicht gegeben	
	Beschreibung Rohrdurchlass, Abschlussbauwerke aus Bruchsteinpflastersteinen, kein Sohlsediment, querende Werkszufahrt			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
Maßnahmen- vorschlag	entfällt			