

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Schacke 53866	Station von 16200 m bis 16300 m		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 3			
Lfd. BW-Nummer 5	HW 5720194,69 RW 3412263,33			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	0			
Länge [m]	0			
Durchmesser [mm]	800			
Überdeckung [cm]	150			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische nicht gegeben	Wasserwirbellose nicht gegeben	Fischotter nicht gegeben	
	Beschreibung	Auslauf längerer Verrohrung (800-900 m), stark verwachsen		
	Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig, Verwachsen, Grabenprofil mit Sedimentablagerungen		
Maßnahmenvorschlag	Genehmigungs- und Eigentumsverhältnisse prüfen, Ggf. Rückbau (Entrohrung / Freilegung) bei Umverlegung betrachten, Beräumung Verwachsungen, Grabenprofilierung			