

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Schacke 53866	Station von 17700 m bis 17800 m		Kartierer D.Moeser
	Abschnittsnr.: 3			
Lfd. BW-Nummer 7	HW 5719283,52 RW 3413434,82			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Beton			
Breite [m]	0			
Länge [m]	0			
Durchmesser [mm]	800			
Überdeckung [cm]	200			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	0			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasserwirbellose nicht gegeben	Fischotter nicht gegeben	
	Beschreibung Bahnbrücke aus Rohrdurchlass, Bahnstrecke stillgelegt, Abschlussbauwerke verputzt, ohne Sohl sediment, Graben trocken			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
Maßnahmenvorschlag	entfällt			