

Blatt 3

Bauwerks- dokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Rückersdorfer Neugraben 538672	Station von 1900 m bis 2000 m	Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1		
Lfd. BW-Nummer 10	HW 5715446,2 RW 3399772,67	Skizze mit Anmerkungen	
Bauwerksart	Wehr, fest		
Material	Stein & Beton		
Breite [m]	1		
Länge [m]	8		
Durchmesser [mm]	0		
Überdeckung [cm]	0		
Stauhöhe [cm]	0		
Rückstau [ca. m]	200		
Ökologische Durchgän- gigkeit	Fische nicht gegeben	Wasser- wirbellose nicht gegeben	Fischotter gegeben
Beschreibung	Querbauwerk - kleiner Absturz. Holzbretter vor Durchlass		
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, geringe Nutzungsdauer		
Maßnahmen- vorschlag	Prüfung Eigentums- und Genehmigungsverhältnisse.		