

### Blatt 3

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b> Rückersdorfer Neugraben 538672	<b>Station</b> von 2100 m bis 2200 m	<b>Kartierer</b>  A.Kaeser
	<b>Abschnittsnr.:</b> 1		
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 11	<b>HW</b> 5715438,72 <b>RW</b> 3399943,14		
<b>Bauwerksart</b>	Durchlass		
<b>Material</b>	Stein & Beton		
<b>Breite [m]</b>	4		
<b>Länge [m]</b>	8		
<b>Durchmesser [mm]</b>	1000		
<b>Überdeckung [cm]</b>	0		
<b>Stauhöhe [cm]</b>	0		
<b>Rückstau [ca. m]</b>	500		
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische  gegeben	Wasserwirbellose  gegeben	Fischotter  gegeben
<b>Beschreibung</b>	Rohrdurchlass, Abschlussbauwerk Bruchsteinmauerwerk, querender Wiesenweg		
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel		
<b>Maßnahmenvorschlag</b>	entfällt		