


**Blatt 3**

<b>Bauwerksdokumentation</b> Gewässerbegehung	<b>Gewässer :</b> Rückersdorfer Neugraben 538672	<b>Station</b> von 2500 m bis 2600 m	<b>Kartierer</b>  A.Kaeser
	<b>Abschnittsnr.:</b> 1		
<b>Lfd. BW-Nummer</b> 13	<b>HW</b> 5715456,46 <b>RW</b> 3400296,56		
<b>Bauwerksart</b>	Durchlass		
<b>Material</b>	Beton		
<b>Breite [m]</b>	4		
<b>Länge [m]</b>	4		
<b>Durchmesser [mm]</b>	1000		
<b>Überdeckung [cm]</b>	0		
<b>Stauhöhe [cm]</b>	0		
<b>Rückstau [ca. m]</b>	200		
<b>Ökologische Durchgängigkeit</b>	Fische  gegeben	Wasserwirbellose  gegeben	Fischotter  gegeben
<b>Beschreibung</b>	Rohrdurchlass, Abschlussbauwerk Mauerwerk, querender Wiesenweg		
<b>Mangel / Baulicher Zustand</b>	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig		
<b>Maßnahmenvorschlag</b>	Prüfung Nutzungsbedarf. Ggf. Erneuerung Befestigung Rohrabschlüsse		