

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Rückersdorfer Neugraben 538672	Station von 2700 m bis 2800 m		Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1			
Lfd. BW-Nummer 14	HW 5715605,62 RW 3400439,01			
Bauwerksart	Durchlass			
Material	Stein & Beton			
Breite [m]	4			
Länge [m]	12			
Durchmesser [mm]	1000			
Überdeckung [cm]	0			
Stauhöhe [cm]	0			
Rückstau [ca. m]	600			
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter nicht gegeben	
Beschreibung	Rohrdurchlass mit Abschlussbauwerk Beton/Bruchsteinmauerwerk. Querende Landesstraße mit Radweg, Leitplanken			
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, keine erkennbaren Mängel			
Maßnahmenvorschlag	Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit für Fischotter ist hinsichtlich der Nutzungssituation zu prüfen.			