

Blatt 3

Bauwerksdokumentation Gewässerbegehung	Gewässer : Rückersdorfer Neugraben 538672	Station von 2900 m bis 3000 m	Kartierer A.Kaeser
	Abschnittsnr.: 1		
Lfd. BW-Nummer 16	HW 5715631,44 RW 3400636,91		
Bauwerksart	Durchlass		
Material	Stein		
Breite [m]	0		
Länge [m]	4		
Durchmesser [mm]	500		
Überdeckung [cm]	0		
Stauhöhe [cm]	0		
Rückstau [ca. m]	300		
Ökologische Durchgängigkeit	Fische gegeben	Wasserwirbellose gegeben	Fischotter gegeben
Beschreibung	Rohrdurchlass, Abschluswandung Bruchsteine. Querender Wiesenweg.		
Mangel / Baulicher Zustand	funktionstüchtig, sanierungsbedürftig		
Maßnahmenvorschlag	Erneuerung Befestigung Rohrabschlüsse (Schüttung oder Mauerwerk)		